



COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

Nr. 3597/1/II din 02.04.2024

PRIMĂRIA COMUNEI TURENI

Nr. 5414 din 02.04.2024

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Tureni din data de 02.04.2024

Comisia de specialitate pentru constatarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate la nivelul unităților administrative din județul Cluj, numită prin Ordinul Prefectului județului Cluj nr. 86 din 08.02.2024, formată din:

- Ionuț Cătălin CROITORU – Instituția Prefectului Județul Cluj
- Lt. Raul POP – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj;
- Gheorghe COMAN – Inspectoratul Județean în Construcții Cluj;
- Anca MANȚA – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;

s-a deplasat astăzi, 02.04.2024, în comuna Tureni, județul Cluj, în prezența domnului Grigore Jucan, Șef SVSU în cadrul Primăriei comunei Tureni, unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice din lunile februarie-martie 2024, au fost afectate următoarele:

Nr. crt.	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului			Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)					
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariat / Distrus	6					7	8	9		10	11	12	13	14
	Denumire	U.M.																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Localitate Tureni																			
1	Strada Morii	km	1.4	Domeniul public al comunei Tureni	Localitatea Tureni	A	pluvială	Distrugerea infrastructurii	viitură de primăvară	scurgere de pe versanți	Cedarea corpului drumului prin tasare și vălurire, crăpături, acostamente degradate, rigolă triunghiulară pereată degradată	Mixtură asfaltică	km	0.1					
2	Poduț	nr.	1	Domeniul public al comunei Tureni	Localitatea Tureni	D	pluvială	Distrugerea infrastructurii	viitură de primăvară	scurgere de pe versanți	Distrugerea infrastructurii, distrugerea tubului, a timpanelor și camera de cădere	Tub beton, timpane beton, cameră cădere beton	m	6					
3	Obiectiv social și administrativ	nr.	1	Domeniul public al comunei Tureni	Localitatea Tureni, nr. 292	A	pluvială, (degradare în timp a obiectivului)	alte	viitură de primăvară	scurgere de pe versanți	Clădirea carierei de piatră, multiple degradări	piatră	nr.	1					

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

- a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;
- b) la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avariat, D pentru distrus;
- c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;
- d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare), altele;
- e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;
- f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate vor fi transmise de către reprezentanții primăriei ulterior pentru a fi introduse în tabel, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

RECOMANDĂRI: Se constată deteriorarea generală a construcției de la nr. 292, având cauze multiple și care au apărut în decursul timpului, ca urmare a acțiunilor factorilor de mediu, **se recomandă o expertiză tehnică.** Se constată deteriorarea străzii pe o suprafață de 100 de metri și a podețului tubular, **se recomandă o expertiză tehnică.**

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- Ionuț Cătălin CROITORU – Instituția Prefectului Județul Cluj
- Lt. Raul POP – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj
- Gheorghe COMAN – Inspectoratul Județean în Construcții Cluj
- Anca MANȚA – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj

Președinte CLSU comuna TURENI,

Prima,

Elena Daniela MĂNĂILĂ

