



**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ**  
**HOTĂRÂREA nr.2**  
**din data de 10.01.2023**

**privind aprobarea unor procese verbale de constatare a pagubelor produse la nivelul comunelor Cățcău și Vad din județul Cluj**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,  
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În temeiul Ordinului Prefectului Județul Cluj nr. 3 din 07.01.2022 privind constituirea Comisiilor de specialitate pentru constatarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate la nivelul unităților administrative produse în județul Cluj, precum și a Ordinului Prefectului Județul Cluj nr. 188/27.04.2020 privind constituirea comisiei de specialitate în domeniul agricol pentru constatarea pagubelor generate de fenomenele meteorologice periculoase (secetă pedologică) înregistrate la nivelul județului Cluj;

Ținând seama de Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 336/10.08.2017, completat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 69/09.03.2022;

**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ**  
**reunit în ședință extraordinară în data de 10.01.2023**

**în sistem WhatsApp**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă procesele verbale ale Comisiilor de specialitate constituite prin Ordinul Prefectului Județul Cluj nr.3/07.01.2022 privind constatarea pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice aferente lunii decembrie 2022, astfel :

- Procesul verbal nr. 14207/20.12.2022 – comuna CĂȚCĂU;
- Procesul verbal nr.14196/20.12.2022 – comuna VAD;



**Art.2.(1)** Instituția Prefectului-Județul Cluj va sprijini demersurile unităților administrativ teritoriale afectate, menționate mai sus, la structurile centrale de decizie:

**-Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,**

**-Compania Națională de Investiții,**

în vederea obținerii de fonduri financiare pentru refacerea elementelor de infrastructură și altor obiective care au suferit pagube în urma calamităților naturale.

**(2)** Autoritățile administrației publice locale menționate la art.1 vor dispune toate măsurile și acțiunile necesare, în regim de urgență, potrivit procedurilor legale în vigoare pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, refacerea obiectivelor de infrastructură afectate din zona lor administrativ- teritorială, eliminându-se astfel potențialele pericole pentru populație și bunurile acesteia (izolări de localități, întreruperi de servicii de utilități publice, intervenția echipajelor de prim ajutor, etc.).

**Art.3.** Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului județean pentru situații de urgență Cluj, asigurat de Centrul operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj.

**PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU  
SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ**

**PREFECT**

**IRINA MUNTEANU**



**Întocmit,  
Cons.sup. FLAVIU SĂSĂRAN**

**Șef serviciu SCSPDPESU,  
MIRCEA BOCA**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de **40** voturi pentru (membrii prezenți 40)

## **COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ**

Nr.14196/20.12.2022

### **PROCES VERBAL**

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ploi în aversă, în comuna Vad în data de 17-18.12.2022

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr.3 din 07.01.2022, formată din:

- Plt. Adj. Sighismund Reti - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Cluj
- Vereș Virgil - Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
- Tătar Petru- Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj
- Săsăran Flaviu - Instituția Prefectului Județul Cluj

ne-am deplasat astăzi 20.12.2022, în comuna Vad, județul Cluj, în prezența domnului primar Prunean David din partea Primăriei Comunei Vad, unde am constatat faptul că, în urma ploilor în reprize de aversă din perioada de 17-18.12.2022 (cod galben), au fost afectate următoarele:

Nr. crt.	Tip obiectiv avariata / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumirea curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului			Valoarea afectată și tip de material (lei)				
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Definitor (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrus	7					8	9	10		11	12	13	14
	Denumire	U.M. Cantitate																
0																		
<b>Satul Cetan</b>																		
1	Drum de exploatare agricolă	km	1,4		Domeniul Public al comunei Vad	Localitatea Cetan (drum zona Văcăreț)	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	Viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	spălare corp drum	Pământ	km	1			
2	Teren arabil (inclusiv podgorii, livezi, grădini, altele)	ha.	20		Persoană fizică	Localitatea Cetan	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	inundare	Porumb nerecoltat	ha	15			
<b>Satul Vad</b>																		
3	Drum de exploatare agricolă	km	7		Domeniul Public al comunei Vad	Localitatea Vad (drum zona Subaștia, zona Braniste, zona peste	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	Viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	spălare corp drum	Pământ	km	4			

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrusa						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumirea curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului			Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)	
	Caracteristici obiectiv avariata/distrusa		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrusa	Denumire obiect afectat					Material	U. M.	Cant		
	Denumire	U.M. Cantitate													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Teren arabil (inclusiv podgorii, livezi, grădini, altele)	ha.	120	Persoană fizică	Localitatea Vad	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	inundare	Porumb nerecoltat	ha	60	
<b>Satul Valea Groșilor</b>															
1	Drum de exploatare agricolă	km	5	Domeniul Public al comunei Vad	Localitatea Valea Groșilor (drum zona Unguiu Morii, zona Zăton)	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	Viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	spălarea corp drum	Pământ	km	3,5	
2	Teren arabil (inclusiv podgorii, livezi, grădini, altele)	ha.	60	Persoană fizică	Localitatea Valea Groșilor	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	inundare	Porumb nerecoltat	ha	40	

Nr crt	Tip obiectiv avariata / distrusa						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți afectare)	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului			Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)	
	Caracteristici obiectiv avariata/distrusa		Definitor (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrusa	Denumire obiect afectat					Material	U. M.	Cant		
	Denumire	U.M. Cantitate													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Rețea electrică	km.	0,8	Domeniul Public al comunei Vad	Localitatea Valea Groșilor	A	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	....	lemn	km	0,2	

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

- la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;
- la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avariata, D pentru distrus;
- la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;
- la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea capacității de transport de apă, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare), altele;
- la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;
- la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate vor fi transmise de către reprezentanții primăriei ulterioare pentru a fi introduse în tabel, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/definitorului/administratorului.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- Plt. Adj. Sighismund Reti - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Cluj
- Vereș Virgil - Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
- Tătar Petru - Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj
- Săsăran Flaviu - Instituția Prefectului Județul Cluj

Președinte C.L.S.U Vad

Primar

Prunean David



## **COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ**

Nr.14207/20.12.2022

### **PROCES VERBAL**

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ploi în aversă, în comuna Câțcău în data de 17-18.12.2022

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr.3 din 07.01.2022, formată din:

- plt. Maj. Sighismund Reti - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Cluj
- Virgil Veres -Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
- Tatar Petru Ioan- Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj
- Săsăran Flaviu - Instituția Prefectului Județul Cluj

ne-am deplasat astăzi 20.12.2022, în comuna Câțcău, județul Cluj, în prezența dnei Stretea Cornelia Simoneta din partea Primăriei Comunei Câțcău, unde am constatat faptul că, în urma ploilor în reprize de aversă din perioada de 17-18.12.2022 (cod galben), au fost afectate următoarele:



Nr crt	Tip obiectiv avariata / distrusa						Sursa viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumirea curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului			Valoarea afectată și tip de material (lei)	
	Caracteristici obiectiv avariata/distrusa		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrusa	Denumirea obiectiv afectat (descriere mod afectare)					Material	U. M.	Cant		
	Denumirea	U.M. Cantitate													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Satul Cățcău</b>															
1	Drum de exploatare agricolă	km	5	Domeniul Public al comunei Cățcău	Cățcău (drum zona Molaturi și drum zona Ritul taurilor)	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	Viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	spălarea corp drum	Pământ	km	2	
2	Teren arabil (inclusiv podgorii, livezi, grădini, altele)	ha.	80	Persoană fizică	Localitatea Cățcău	I	pluvială	depășirea capacității de transport a albiei	viitură cu niveluri remarcabile	Râul Someș	inundare	Porumb nerecoltat	ha	30	

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

- a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;
- b) la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avariat, D pentru distrus;
- c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;
- d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare), altele;
- e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;
- f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate vor fi transmise de către reprezentanții primăriei ulterior pentru a fi introduse în tabel, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- plt. Maj. Sighismund Reti - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Cluj
- Virgil Veres - Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
- Tatar Petru Ioan - Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj
- Săsăran Flaviu - Instituția Prefectului Județul Cluj

Președinte C.L.S.U Cățeâu

Primar

Mureșan Călin

